## Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern **Abteilung Gesundheit**

Umwelthygiene, Umweltmedizin



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern PF 16 11 61, 18024 Rostock

LK Ludwigslust-Parchim Dienstort

Fachdienst Gesundheit

Putlitzer Str. 25 19370 Parchim

Parchim

Telefon: 0385 58859922

E-Mail: wasserhygiene.schwerin@lagus.mv-

regierung.de Wasserhygiene Ort:

Graf-Yorck-Straße 10 19061 Schwerin

Prüfbericht Badegewässer nach

BadegewLVO M-V 2008

24GUW07411 **Auftrag** 

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-18439-02-00

Prüflaboratorium

04.09.2024 07:57 Laboreingang: Untersuchungsende: 06.09.2024 08:54

Probenummer	Probenahmestelle	Material
24GUW07411-01	Pinnower See, Godern (109)	Badewasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

#### Abkürzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor Ort Parameter, ermittelt durch GA (externer PN des LAGuS)

www.badewasser-mv.de

**Probenummer:** 24GUW07411-01 Spezifikation: Badegewässer

Probenahmestelle: Pinnower See, Godern (109)

Probenehmer: Frau Höhne, GA
Entnahmedatum: 03.09.2024
Entnahmezeit: 10:45
Datum Untersuchungsbeginn: 04.09.2024
Zeit Untersuchungsbeginn: 08:00

#### Anlagen:

Probenahmeprotokoll 240904 080916 01

#### **Vor-Ort-Parameter**

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04	-	6 - 9,5	8,07	
Sichttiefe	DIN EN ISO 7027 (C2) 2019-06	-	min. 1	2,00	m
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12	-		21,7	°C

#### Laborbestimmung

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
E. coli	DIN EN ISO 9308-3 (K13	3) 1999-07 S	1800 <sup>1)</sup>	<10	KBE/100 ml
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-1 (K14	) 1999-07 S	700 1)	<10	KBE/100 ml

#### Interpretation:

Das Wasser ist zum Baden geeignet. Die Maßnahmewerte werden eingehalten.

#### Hinweise:

1) Maßnahmewert nach § 7 Abs. 2 BadegewLVO M-V, Maßnahmen bei hohen Einzelwerten. Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt nach dem Ende jeder Badesaison auf Grundlage der Analysenergebnisse der diesjährigen und der drei vorangegangenen Badesaisons.

Dr. Derya Röpke Fachbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 10.09.2024 Er ist ohne Unterschrift gültig.

Dok.-Nr. D-1777876 Seite 2 von 2

<sup>\*</sup> Grenzwertverletzung

### Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern **Abteilung Gesundheit**

Labornummer:

Dezernat Umwelthygiene, Umweltmedizin







# Probenahmeprotokoll **Untersuchungsauftrag Badegewässer**

nach BadegewLVO M-V 2008 gemäß DIN EN ISO 19458

erteilt von Landkreis Ludwigslust- Parchim Dienstort Parchim				
Entnahmedat	<sup>um</sup> 03.09.2024 <sup>Uhr</sup>	zeit 11.15		
Eingang		10:45		
ZID (Code)	60289			



Badegewässer:	Pinnower See		Badestellen-Nr.: 109
Ort:	Godern		
	<u></u>		
Besichtigungsprü	fung	Bestimmungen vor Ort	t
Verschmutzung		Wassertemperatur (°C)	21,7
□ Wasser		pH-Wert	8,07
☐ Uferbereich		Sichttiefe (m)	2,0
durch		Färbung	farblos
Algenvorkommen  ⊠ kein/gering		Trübung, visuell	keine
		Lufttemperatur (°C)	22,5
		Windstärke (1-12)	0
<ul><li>☐ Massenvermehrung</li><li>☐ Massenvermehrung</li><li>☐</li></ul>		Windrichtung	
		Seegang	
		Anzahl der Badegäste	ca. 18
Badeverbot: □ ja Bemerkung:	seit: Grun	d:	

Stand Oktober 2022 SAA 7.3.01 F Badegewässer

**Analysenumfang** 

☑ mikrobiologische Untersuchung

☐ mikroskopische Untersuchung

Probenehmer

Kostenträger

Amt Crivitz

Unterschrift: Höhne

Unterschrift: